

 Joint Venture Panama Inc.	Reporte de Inspeccion Ambiental Diario Daily Environmental Inspection Log		Código:	JVP-F-001
			Número de Revisión:	00
			Fecha de Aprobación:	
			Página:	1 de 1
Semana / Week:		Week 09, del 25 de Febrero al 03 de marzo del 2013		
Fecha / Date:		25/2/2013		
Contratista / Contractor:		MECO		
No. Contrato / Contract No.:		C-1016 Camino Conector		
Nombre del Inspector / Inspector Name:		Arturo Marquina		
PARTE 1: Inspeccion de controles operacionales / Operational controls inspection				
Lugar/Actividad Inspeccionada	No. JEA	Observación / Recomendación (Espanol)		Observation / Recommendation (English)
Km 0+550 RHS, Botadero		. Proteccion de area expuesta con plastico. . Reparacion e instalacion de silt fence al fondo del botadero.		. Protection of exposed area with plastic. . Repair and installation of silt fence at the back of the dump.
Km 0+700 al 0+900		. Ampliacion de la plataforma de rodamiento.		. Expansion road platform.
Km 1+200 al 1+500		. Conformacion de taludes y banquetas. . Hace falta la instalacion de estructuras de control de erosion.		. Conformation of slopes and benches. . We need the installation of erosion control structures.
PARTE 2: Cumplimiento SGA / EMS compliance		Comentario / Comment	Cantidad / Quantity	Acciones de Seguimiento / Follow up actions
Se presentó nuevo JEA?	NO			
Ocurrió algun Incidente Ambiental? Se envió Flash Report?	NO			
Entrenamiento Ambiental (Horas)	NO			
Charlas de 5 minutos (Minutos)	SI			
Inspeccion Ambiental Programadas MPSA / MPSA Joint Environmental inspection	NO			
Acuerdos de Reuniones, comunicaciones / Meetings, agreements, communications	SI		1	Inspeccion conjunta con Construccion JVP y MPSA.
Quejas Ambientales / Environmental complaints	NO			
Fotos / Photos				Descripción / Description
				Km 0+500 Botadero: . Proteccion de taludes con plastico. . Protection of slopes with plastic.
				Km 1+450 LHS: . Control de erosion y sedimentos con pozas de sedimentacion. . Ponds erosion control and sediment.
				Km 1+400 LHS: . Conformacion de taludes y banquetas. . Bank sloping and benches.

Reporte de Inspeccion Ambiental Diario Daily Environmental Inspection Log

Código:	JVP-F-001
Número de Revisión:	00
Fecha de Aprobación:	
Página:	1 de 1

Semana / Week:	Week 09, del 25 de Febrero al 03 de marzo del 2013
Fecha / Date:	26/2/2013
Contratista / Contractor:	MECO
No. Contrato / Contract No.:	C-1016 Camino Conector
Nombre del Inspector / Inspector Name:	Arturo Marquina

PARTE 1: Inspeccion de controles operacionales / Operational controls inspection			
Lugar/Actividad Inspeccionada	No. JEA	Observación / Recomendación (Espanol)	Observation / Recommendation (English)
Km 0+550 RHS, Botadero		. Proteccion de area expuesta con plastico. . Reparacion e instalacion de silt fence al fondo del botadero. . Conformacion de taludes y banquetas. . Excavacion de pozas de sedimentacion.	. Protection of exposed area with plastic. . Repair and installation of silt fence at the back of the dump. . Conformation of slopes and benches. . Excavation of sedimentation ponds.
Km 0+800 al 0+900, 1+200 al 1+500		. Conformacion de taludes y banquetas.	. Conformation of slopes and benches.

PARTE 2: Cumplimiento SGA / EMS compliance	Comentario / Comment		Cantidad / Quantity	Acciones de Seguimiento / Follow up actions
Se presentó nuevo JEA?	NO			
Ocurrió algun Incidente Ambiental? Se envió Flash Report?	NO			
Entrenamiento Ambiental (Horas)	NO			
Charlas de 5 minutos (Minutos)	SI			
Inspeccion Ambiental Programadas MPSA / MPSA Joint Environmental Inspection	NO			
Acuerdos de Reuniones, comunicaciones / Meetings, agreements, communications	NO			
Quejas Ambientales / Environmental complaints	NO			

Fotos / Photos	Descripción / Description
	Km 0+500 Botadero: . Conformacion de taludes y banquetas. . Conformation of slopes and benches.
	Km 1+200 LHS: . Conformacion de taludes y banquetas. . Conformacion de bermas de tierra al borde la via. . Bank sloping and sidewalks. . Conformation of earthen berms at the roadside..

 Joint Venture Panama Inc.	Reporte de Inspeccion Ambiental Diario Daily Environmental Inspection Log		Código:	JVP-F-001
			Número de Revisión:	00
			Fecha de Aprobación:	
			Página:	1 de 1
Semana / Week:		Week 09, del 25 de Febrero al 03 de marzo del 2013		
Fecha / Date:		27/2/2013		
Contratista / Contractor:		MECO		
No. Contrato / Contract No.:		C-1016 Camino Conector		
Nombre del Inspector / Inspector Name:		Arturo Marquina		
PARTE 1: Inspeccion de controles operacionales / Operational controls inspection				
Lugar/Actividad Inspeccionada	No. JEA	Observación / Recomendación (Espanol)		Observation / Recommendation (English)
Km 0+900		. Incidente de derrame de aceite. No se tiene identificado el vehiculo.		. It indicated the conformation of ditches on benches and excavation sedimentation ponds
Km 0+800 al 0+900, 1+200 al 1+500		. Conformacion de taludes y banquetas.		. Conformation of slopes and benches.
Km 0+600 RHS		. Mantenimiento de barreras de sedimentacion.		. Maintenance sedimentation barriers.
Km 0+550 RHS, Botadero		. Proteccion de area expuesta con plastico. . Reparacion e instalacion de silt fence al fondo del botadero. . Conformacion de taludes y banquetas. . Excavacion de pozas de sedimentacion.		. Protection of exposed area with plastic. . Repair and installation of silt fence at the back of the dump. . Conformation of slopes and benches. . Excavation of sedimentation ponds.
PARTE 2: Cumplimiento SGA / EMS compliance		Comentario / Comment	Cantidad / Quantity	Acciones de Seguimiento / Follow up actions
Se presentó nuevo JEA?		NO		
Ocurrió algun Incidente Ambiental? Se envió Flash Report?		SI	1	Derrame de aceite de motor en Km 0+900. Se actuo de acuerdo a procedimiento con colaboracion de MECO.
Entrenamiento Ambiental (Horas)		NO		
Charlas de 5 minutos (Minutos)		SI		
Inspeccion Ambiental Programadas MPSA / MPSA Joint Environmental Inspection		NO		
Acuerdos de Reuniones, comunicaciones / Meetings, agreements, communications		NO		
Quejas Ambientales / Environmental complaints		NO		
Fotos / Photos			Descripción / Description	
			Km 0+900: . Incidente de derrame de aceite. No se tiene identificado el vehiculo. . Oil spill incident. No you have identified the vehicle.	
			Km 0+000: . Hidrosiembra de taludes. . Hydrosseedinf of slopes.	
			Km 0+500 Botadero: . Conformacion de taludes y banquetas. . Excavacion de pozas de sedimentacion. . Conformation of slopes and benches. . Excavation od sediment ponds.	

 Joint Venture Panama Inc.	Reporte de Inspeccion Ambiental Diario Daily Environmental Inspection Log		Código:	JVP-F-001
			Número de Revisión:	00
			Fecha de Aprobación:	
			Página:	1 de 1
Semana / Week:		Week 09, del 25 de Febrero al 03 de marzo del 2013		
Fecha / Date:		28/2/2013		
Contratista / Contractor:		MECO		
No. Contrato / Contract No.:		C-1016 Camino Conector		
Nombre del Inspector / Inspector Name:		Arturo Marquina		
PARTE 1: Inspeccion de controles operacionales / Operational controls inspection				
Lugar/Actividad Inspeccionada	No. JEA	Observación / Recomendación (Espanol)		Observation / Recommendation (English)
Km 0+800 al 0+900, 1+200 al 1+500		. Conformacion de taludes y banquetas. . Conformacion de cuentas en tierra. . Excavacion de pozas de sedimentacion.		. Conformation of slopes and benches. . Conformation of earth ditch. . Sedimentation ponds excavation.
Km 0+600 RHS		. Mantenimiento de barreras de sedimentacion.		. Maintenance sedimentation barriers.
Km 0+550 RHS, Botadero		. Mejoramiento de berma vegetal. . Proteccion de area expuesta con plastico. . Reparacion e instalacion de silt fence al fondo del botadero. . Conformacion de taludes y banquetas. . Excavacion de pozas de sedimentacion.		. Improving vegetable berm. . Protection of exposed area with plastic. . Repair and installation of silt fence at the back of the dump. . Conformation of slopes and benches. . Excavation of sedimentation ponds.
PARTE 2: Cumplimiento SGA / EMS compliance		Comentario / Comment	Cantidad / Quantity	Acciones de Seguimiento / Follow up actions
Se presentó nuevo JEA?	NO			
Ocurrió algun Incidente Ambiental? Se envió Flash Report?	NO			
Entrenamiento Ambiental (Horas)	NO			
Charlas de 5 minutos (Minutos)	SI			
Inspeccion Ambiental Programadas MPSA / MPSA Joint Environmental Inspection	NO			
Acuerdos de Reuniones, comunicaciones / Meetings, agreements, communications	NO			
Quejas Ambientales / Environmental complaints	NO			
Fotos / Photos				Descripción / Description
				Km 0+500 Botadero: . Mejoramiento de berma vegetal al pie del botadero. .Improving vegetable berm at the foot of the dump.
				Km 0+500 Botadero: . Conformacion de taludes y banquetas. .Conformacion de cuneta en tierra. .Bank sloping and benches. Conformation of earth ditch.
				Km 1+200: . Conformacion de taludes y banquetas. Conformation of slopes and benches.

 Joint Venture Panama Inc.	Reporte de Inspeccion Ambiental Diario Daily Environmental Inspection Log		Código:	JVP-F-001
			Número de Revisión:	00
			Fecha de Aprobación:	
			Página:	1 de 1
Semana / Week:		Week 09, del 25 de Febrero al 03 de marzo del 2013		
Fecha / Date:		1/3/2013		
Contratista / Contractor:		MECO		
No. Contrato / Contract No.:		C-1016 Camino Conector		
Nombre del Inspector / Inspector Name:		Arturo Marquina		
PARTE 1: Inspeccion de controles operacionales / Operational controls inspection				
Lugar/Actividad Inspeccionada	No. JEA	Observación / Recomendación (Espanol)		Observation / Recommendation (English)
Km 0+700		. Inspeccion de la construccion de la Garita Temporal. . Instalacion del tanque de agua residual.		. Construction inspection of Temporary Control Gate. . Installation wastewater tank.
Km 0+600 RHS		. Conformacion de berma de roca.		. Conformation of rock berm.
Km 0+550 RHS, Botadero		. Mejoramiento de berma vegetal. . Proteccion de area expuesta con plastico. . Reparacion e instalacion de silt fence al fondo del botadero. . Conformacion de taludes y banquetas. . Excavacion de pozas de sedimentacion.		. Improving vegetable berm. . Protection of exposed area with plastic. . Repair and installation of silt fence at the back of the dump. . Conformation of slopes and benches. . Excavation of sedimentation ponds.
Km 0+800 al 0+900, 1+200 al 1+500		. Conformacion de taludes y banquetas. . Conformacion de cunetas en tierra. . Excavacion de pozas de sedimentacion.		. Conformation of slopes and benches. . Conformation of earth ditch. . Sedimentation ponds excavation.
Km 0+800 al 0+900, 1+200 al 1+500		. Conformacion de taludes y banquetas. . Conformacion de cuentas en tierra. . Excavacion de pozas de sedimentacion.		. Conformation of slopes and benches. . Conformation of earth ditch. . Sedimentation ponds excavation.
PARTE 2: Cumplimiento SGA / EMS compliance		Comentario / Comment	Cantidad / Quantity	Acciones de Seguimiento / Follow up actions
Se presentó nuevo JEA?	NO			
Ocurrió algun Incidente Ambiental? Se envió Flash Report?	NO			
Entrenamiento Ambiental (Horas)	NO			
Charlas de 5 minutos (Minutos)	SI			
Inspeccion Ambiental Programadas MPSA / MPSA Joint Environmental Inspection	NO			
Acuerdos de Reuniones, comunicaciones / Meetings, agreements, communications	NO			
Quejas Ambientales / Environmental complaints	NO			
Fotos / Photos			Descripción / Description	
			Km 0+700 RHS: . Construccion de Garita temporal. . Construction of temporary Control gate.	
			Km 0+500 Botadero: . Area ex[puesta, necesita hidrosiembra y forestacion con plastos nativos. . Exposed area, need hydroseeding with native plants and afforestation.	
			Km 0+500 Botadero: . Necesita excavar canal transversal para manejo de agua superficial. . Need to dig cross channel surface water management.	